


# CLAVOS AUTOADHESIVOS PARA FIJACIÓN SC



## DESCRIPCIÓN

Clavos con base autoadhesiva que permite una fijación con gran rapidez del aislamiento, sobre superficies lisas, tales como conductos de aire, climatizadores, paredes metálicas, etc.


Recomendable para utilizar en superficies cuya temperatura esté situada entre -40 a 80 °C (100°C para cortos espacios de tiempo).



## COMPONENTES DEL CONJUNTO FIJACIÓN

### Clavos SC

- Clavos de 2,7 mm de diámetro de acero zincado al cobre.
- Base autoadhesiva de 50 x 50 mm, sobre base de chapa galvanizada.
- Espuma de polietileno de célula cerrada sobre la superficie con adhesivo a base de resina de caucho sintética con papel protector.
- Longitud de los clavos de 19 a 203 mm.



Código: AI 07 000 - AI 07 124

Aislante	Núm. de clips por m <sup>2</sup> de aislamiento					
	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Espesor (mm)	Temp. 23 °C	Temp. 40 °C	Temp. 60 °C	Temp. 80 °C
20		25	4	4	4	4
		50	4	4	4	4
		100	4	4	4	4
40		25	4	4	4	4
		50	4	4	4	6
		100	4	4	6	8
80		25	4	4	4	6
		50	4	4	6	8
		100	4	6	8	16
120		25	4	5	6	8
		50	5	6	8	12
		100	6	8	12	24

### Placa clip CL 1-30


- Circular de diámetro 30 mm en acero "calidad resorte" galvanizado.
- **Capuchón protector**
- Cubre la punta de los clavos con nylon.
- Tiras de 10 piezas (cajas 100 uds.).

## CÓDIGOS Y DATOS


Código	Artículo	
	Base autoadhesiva.	<b>Cajas de 100 unidades</b>
	Conjunto clavo y clip chapa cierre.	
AI 07 000	Longitud clavo 19 mm	
AI 07 001	Longitud clavo 25 mm	
AI 07 002	Longitud clavo 32 mm	
AI 07 003	Longitud clavo 42 mm	
AI 07 005	Longitud clavo 63 mm	
AI 07 010	Tapón nylon Ø2,2 mm para punta clavo (Caja 1 000 uds)	
AI 07 124	Clips CL-0-30 (Caja 1 000 uds)	

## MONTAJE DE CLAVOS SC


—Importante: Instalar a temperatura ambiente superior a 10 °C—




1. La superficie de fijación debe estar limpia, seca y libre de grasa y polvo.




2. Retire el film protector de la base, sin tocar el adhesivo.



3. Situe el clavo en el lugar deseado y apriete con fuerza la base contra la superficie a aislar.



4. Coloque el aislamiento atravesándolo con los clavos soldados.



5. Fije el aislamiento con los clips CL 1-30. La adherencia máxima se alcanza a las 24 horas.



6. Fije el aislamiento con los clips CL 1-30. La adherencia máxima se alcanza a las 24 horas.