

HIGRÓMETRO TERMÓMETRO TH-20



APLICACIONES

El termómetro higrómetro es ideal para realizar mediciones de precisión. Además incorpora la medición de punto de rocío.

CARACTERÍSTICAS

- Display retroiluminado
- Indicación de lecturas máxima y mínima
- Indicación simultánea de temperatura y humedad
- Punto de rocío
- Retención de lectura (HOLD)
- Indicación de exceso de rango
- Desconexión automática tras 15 minutos de inactividad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura: Rango: -30°C a 100°C
Precisión: 0.5%

Humedad: Rango: 0%-100%HR
Precisión: 3%

Resolución: 0.01° HR
Alimentación: 1 batería 9V
Tamaño: 225 x 45 x 34
Peso: 200g



Código: IM16115