

SOPLETE CON MANGUERA Mod. KT



Soplete manual de alta calidad

- Para usar con Mapp, bombona de propano con conexión CGA600
- Llama regulable
- Autoencendido
- Manguera de 1,5 metros

IDEAL PARA:

- Soldadura fuerte de tuberías de cobre
- Soldadura ligera
- Tratamiento térmico
- Descongelación de tuberías
- Aflojar los pernos oxidados

PRECAUCIONES:

1. El soplete es para uso con gas MAPP o PROPANO.
2. El soplete es para uso con cilindro, con la conexión de CGA600.
3. Mantenga el cilindro de gas en posición vertical cuando esté en uso.
4. La salida de gas disminuirá hasta que se apague el soplete cuando gire el tornillo de ajuste a la derecha (mueva hacia arriba).
Y la salida de gas aumentará hasta alcanzar el máximo cuando el tornillo de ajuste se gire a la izquierda (mueva hacia abajo).
5. El soplete y los cilindros de gas NO deben utilizarse en un espacio cerrado.
6. El ajuste de la llama baja provocará sobrecalentamiento.

ENCENDIDO DEL SOPLETE:

1. Gire el tornillo de ajuste a la izquierda, al mismo tiempo, presione el gatillo de encendido hasta que el soplete se encienda.
2. Ajuste el tornillo de ajuste hasta obtener la llama deseada.



Código HF07272